
Carico motore
Sensore resa/umidità
Rotori rpm
Velocità di avanzamento
Angolazione alette rotori
Sensore di alimentazione
Perdita rotori
Apertura crivello superiore
Pre -crivello
Perdita crivello
Grain cam
Sensori di perdita dei crivelli
Volume di recupero
Sensore di inclinazione
Apertura crivello inferiore
Ventola rpm